



Kalibrering av dagdpunktsmätare

Kalibreringsområdet för dagdpunktsmätare uppgår till -80 °Ctd ... 20 °Ctd

Såväl våra dagdpunktsmätare som mätare från andra tillverkare kan kalibreras. Högpriecisa referensmätare med DKD- resp. BAM-certifikat garanterar en precision upp till 0,1 °C dagdpunkt.

Särskild fördel

Tack vare den digitala dataöverföringen behöver endast dagdpunktsmätaren kalibreras. Visningsenheterna förblir anslutna på plats.



Kalibreringsområde: från -80 till 20 °Ctd -
Precision för DKD-referens: 0,1 °Ctd



Kontroll- och kalibreringsset

Kontroll- och kalibreringssets tillhandahåller en definierad fuktighet med en mättad saltlösning.

Kontroll- och kalibreringssetet skruvas fast på dagdpunktsmätaren och ger därmed en enkel och prisvärd kontroll- och kalibreringsmöjlighet till -20 °C dagdpunkt på plats.

BESKRIVNING

Rekalibrering och precisionskalibrering vid -40 °Ctd eller 3 °Ctd med ISO-certifikat
Precisionskalibrering inom området -80...20 °Ctd, °Ctd punkter kan väljas fritt
Kontroll- och kalibreringsset 11,3 % rF
Kontroll- och kalibreringsset 33 % rF
Kontroll- och kalibreringsset 75,3 % rF
Precisionskalibrering vid -40 °Ctd eller 3 °Ctd med ISO-certifikat
Låneutrustningsenhet medan kalibreringen pågår
Utbytesmätare tryckdagdpunkt från vår utbytespool inkl. precisionscertifikat vid -40 °Ctd

BEST.-NR.

0699 3333
0700 7710
0554 0002
0554 0004
0554 0005
0699 3396
0699 3900
0699 3990